报告编号:2022100109

CMA
210002020425

检 验 报 告

委托单位名称： Trevira GmbH

产品名称型号： Trevira CS 特雷维拉多功能装饰织物 85g/sm（210158）

检 验 类 别： 委托检验

应急管理部四川消防研究所（SCFRI）
国家防火建筑材料质量检验检测中心（NFTC）

应急管理部四川消防研究所（SCFRI）
国家防火建筑材料质量检验检测中心（NFTC）
检 验 报 告

报告编号：2022100109　　共 3 页 第 1 页

产品名称	Trevira CS 特雷维拉多功能装饰织物	型号规格	85g/sm（210158）
委托单位	Trevira GmbH	商　　标	/
生产单位	Trevira GmbH	检验类别	委托检验
送检单位	Trevira GmbH	抽样基数	/
抽样单位	/	抽样日期	/
抽样地点	/	到样日期	2022.02.14
检验地点	本实验室	检验日期	2022.02.22～2022.02.28
样品数量	3 m^2	样品编号	2022100110
检验依据	GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》		
检验项目	燃烧性能B_1级（窗帘幕布）适用项目		
检验结论	经检验，该制品所检项目符合窗帘幕布用织物燃烧性能B_1级的规定要求。 按GB 8624-2012判定，该制品燃烧性能达到难燃B_1级。（以下空白） （检验检测专用章） 签发日期：2022年03月02日		
备注	该送检产品的产品名称为企业自命名，本报告仅对所承检项目负责。		

批准：　　审核：　　编制：

应急管理部四川消防研究所（SCFRI）
国家防火建筑材料质量检验检测中心（NFTC）
检验结果汇总表

报告编号：2022100109　　共 3 页 第 2 页

序号	检验项目		检验方法	标准要求	检验结果	结论
1	氧指数，%		GB/T 5454-1997	≥32.0	35.1	合格
2	垂直燃烧性能	续燃时间，s	GB/T 5455-2014	≤5	0	合格
		阴燃时间，s	GB/T 5455-2014	≤15	0	
		损毁长度，mm	GB/T 5455-2014	≤150	141	
		燃烧滴落物	GB/T 5455-2014	未引起脱脂棉燃烧或阴燃	无燃烧滴落物	
	以		下	空	白	
备注						

应急管理部四川消防研究所(SCFRI)
国家防火建筑材料质量检验检测中心(NFTC)

检 验 报 告

生产单位	Trevira GmbH		
生产单位地 址	Max-Fischer-Str.11 86399 Bobingen Deutschland		
法人代表	Klaus Holz	邮政编码	/
联系电话	13901608057	传 真	/

产品说明：

该制品主要成分为100%Trevira CS阻燃涤纶纤维纱线。（以上信息由送检单位提供）

样品照片：



检验地点：四川省都江堰市学府路358号。(以下空白)

备注	本试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关，不能将其作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据

报告编号:2021111347

210002020425

检 验 报 告

送检单位名称： Trevira GmbH

产品名称型号： Trevira CS 特雷维拉多功能装饰织物
540g/sm（200877）

检 验 类 别： 委托检验

SCFRI

应急管理部四川消防研究所

应急管理部四川消防研究所

检 验 报 告

报告编号：2021111347　　共 3 页 第 1 页

产品名称	Trevira CS 特雷维拉多功能装饰织物	型号规格	540g/sm（200877）
委托单位	Trevira GmbH	商　　标	/
生产单位	Trevira GmbH	检验类别	委托检验
送检单位	Trevira GmbH	抽样基数	/
抽样单位	自送样	抽样日期	/
抽样地点	/	到样日期	2021.09.01
检验地点	本实验室	检验日期	2021.11.21～2021.11.30
样品数量	$3m^2$	样品编号	2021111347
检验依据	GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》		
检验项目	燃烧性能B_1级（窗帘幕布）适用项目		
检验结论	经检验，该制品所检项目符合窗帘幕布用织物燃烧性能B_1级（织物　耐水洗20次）的规定要求。 按GB 8624-2012判定，该制品燃烧性能达到难燃B_1级。（以下空白） （检验检测专用章） 签发日期：2021年12月03日		
备注	该送检产品的产品名称为企业自命名，本报告仅对所承检项目负责。		

批准：　　审核：　　编制：

应急管理部四川消防研究所
检验结果汇总表

报告编号：2021111347　　共 3 页 第 2 页

序号	检验项目		检验方法	标准要求	检验结果	结论
1	氧指数，%		GB/T 5454-1997	≥32.0	40.3	合格
2	垂直燃烧性能	续燃时间，s	GB/T 5455-2014	≤5	0	合格
		阴燃时间，s	GB/T 5455-2014	≤15	0	
		损毁长度，mm	GB/T 5455-2014	≤150	82	
		燃烧滴落物	GB/T 5455-2014	未引起脱脂棉燃烧或阴燃	有燃烧滴落物，未引起脱脂棉燃烧或阴燃	
	以		下	空	白	
备注						

应急管理部四川消防研究所

检 验 报 告

报告编号：2021111347

生产单位	Trevira GmbH		
生产单位地 址	Max-Fischer-Str.11 86399 Bobingen Deutschland		
法人代表	Klaus Holz	邮政编码	/
联系电话	13901608057	传 真	/

产品说明：

该制品主要成分为100%Trevira CS阻燃涤纶纤维纱线。（以上信息由送检单位提供）

样品按GB 8624-2012第5.2.2条规定水洗20次。

样品照片：



检验地点：四川省都江堰市学府路358号。（以下空白）

备注	本试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关，不能将其作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据