

报告编号: 2022100109



210002020425

# 检 验 报 告

委托单位名称: Trevira GmbH

产品名称型号: Trevira OS 特雷维拉多功能装饰织物  
85g/sm (210158)

检 验 类 别: 委托检验

应急管理部四川消防研究所 (SCFRI)  
国家防火建筑材料质量检验检测中心 (NFTC)



应急管理部四川消防研究所 (SCFRI)  
国家防火建筑材料质量检验检测中心 (NFTC)



检验报告

报告编号: 2022100109

共 3 页 第 1 页

|                  |   |      |                       |
|------------------|---|------|-----------------------|
| 产品名称             | Trevira CS 特雷维拉多功能装饰织物  | 型号规格 | 85g/sm (210158)       |
| 委托单位             | Trevira GmbH  | 商 标  | /                     |
| 生产单位             | Trevira GmbH  | 检验类别 | 委托检验                  |
| 送检单位             | Trevira GmbH  | 抽样基数 | /                     |
| 抽样单位             | /   | 抽样日期 | /                     |
| 抽样地点             | /   | 到样日期 | 2022.02.14            |
| 检验地点             | 本实验室  | 检验日期 | 2022.02.22~2022.02.28 |
| 样品数量             | 3 m <sup>2</sup>  | 样品编号 | 2022100110            |
| 检验依据             | GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》  |      |                       |
| 检验项目             | 燃烧性能B <sub>1</sub> 级 (窗帘幕布) 适用项目  |      |                       |
| 检<br>验<br>结<br>论 | <p>经检验, 该制品所检项目符合窗帘幕布用织物燃烧性能B<sub>1</sub>级的规定要求。</p> <p>按GB 8624-2012判定, 该制品燃烧性能达到难燃B<sub>1</sub>级。(以下空白)</p> <p style="text-align: right;">(检验检测专用章)</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2022年03月02日</p> |      |                       |
| 备注               | 该送检产品的产品名称为企业自命名, 本报告仅对所承检项目负责。   |      |                       |

批准:

审核:

编制:

**应急管理部四川消防研究所 (SCFRI)**  
**国家防火建筑材料质量检验检测中心 (NFTC)**  
**检验结果汇总表**

报告编号: 2022100109

共 3 页 第 2 页

| 序号 | 检验项目           | 检验方法           | 标准要求           | 检验结果            | 结论     |    |
|----|----------------|----------------|----------------|-----------------|--------|----|
| 1  | 氧指数, %         | GB/T 5454-1997 | ≥32.0          | 35.1            | 合格     |    |
| 2  | 垂直<br>燃烧<br>性能 | 续燃时间, s        | GB/T 5455-2014 | ≤5              | 0      | 合格 |
|    |                | 阴燃时间, s        | GB/T 5455-2014 | ≤15             | 0      |    |
|    |                | 损毁长度, mm       | GB/T 5455-2014 | ≤150            | 141    |    |
|    |                | 燃烧滴落物          | GB/T 5455-2014 | 未引起脱脂棉<br>燃烧或阴燃 | 无燃烧滴落物 |    |
|    | 以              | 下              | 空              | 白               |        |    |
|    |                |                |                |                 |        |    |
|    |                |                |                |                 |        |    |
|    |                |                |                |                 |        |    |
|    |                |                |                |                 |        |    |
|    |                |                |                |                 |        |    |
|    |                |                |                |                 |        |    |
|    |                |                |                |                 |        |    |
|    |                |                |                |                 |        |    |
|    |                |                |                |                 |        |    |
|    |                |                |                |                 |        |    |
|    |                |                |                |                 |        |    |
| 备注 |                |                |                |                 |        |    |



应急管理部四川消防研究所 (SCFRI)  
国家防火建筑材料质量检验检测中心 (NFTC)

检 验 报 告

报告编号: 2022100109

共 3 页 第 3 页

|        |  |      |   |
|--------|--|------|---|
| 生产单位   | Trevira GmbH                                   |      |   |
| 生产单位地址 | Max-Fischer-Str. 11 86399 Bobingen Deutschland |      |   |
| 法人代表   | Klaus Holz                                     | 邮政编码 | / |
| 联系电话   | 13901608057                                    | 传 真  | / |

产品说明:

该制品主要成分为100%Trevira CS阻燃涤纶纤维纱线。(以上信息由送检单位提供)

样品照片:



检验地点: 四川省都江堰市学府路358号。(以下空白)

备注

本试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关, 不能将其作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据

报告编号:2021111347



210002020425

# 检 验 报 告

送检单位名称: Trevira GmbH

产品名称型号: Trevira CS 特雷维拉多功能装饰织物  
540g/sm (200877)

检 验 类 别: 委托检验

SCFRI

应急管理部四川消防研究所

应急管理部四川消防研究所  
检验报告



报告编号: 2021111347

共 3 页 第 1 页

|      |  |      |                       |
|------|--|------|-----------------------|
| 产品名称 | Trevira CS 特雷维拉多功能装饰织物   | 型号规格 | 540g/sm (200877)      |
| 委托单位 | Trevira GmbH   | 商 标  | /                     |
| 生产单位 | Trevira GmbH   | 检验类别 | 委托检验                  |
| 送检单位 | Trevira GmbH   | 抽样基数 | /                     |
| 抽样单位 | 自送样  | 抽样日期 | /                     |
| 抽样地点 | /  | 到样日期 | 2021.09.01            |
| 检验地点 | 本实验室   | 检验日期 | 2021.11.21~2021.11.30 |
| 样品数量 | 3m <sup>2</sup>  | 样品编号 | 2021111347            |
| 检验依据 | GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》   |      |                       |
| 检验项目 | 燃烧性能B <sub>1</sub> 级 (窗帘幕布) 适用项目   |      |                       |
| 检验结论 | <p>经检验, 该制品所检项目符合窗帘幕布用织物燃烧性能B<sub>1</sub>级 (织物 耐水洗20次) 的规定要求。</p> <p>按GB 8624-2012判定, 该制品燃烧性能达到难燃B<sub>1</sub>级。 (以下空白)</p> <p>签发日期: 2021年12月03日</p> |      |                       |
| 备注   | 该送检产品的产品名称为企业自命名, 本报告仅对所承检项目负责。  |      |                       |

批准:

审核:

编制:



# 应急管理部四川消防研究所 检验结果汇总表

报告编号：2021111347

共 3 页 第 2 页

| 序号 | 检验项目           | 检验方法           | 标准要求           | 检验结果            | 结论                         |    |
|----|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------------|----|
| 1  | 氧指数, %         | GB/T 5454-1997 | ≥32.0          | 40.3            | 合格                         |    |
| 2  | 垂直<br>燃烧<br>性能 | 续燃时间, s        | GB/T 5455-2014 | ≤5              | 0                          | 合格 |
|    |                | 阴燃时间, s        | GB/T 5455-2014 | ≤15             | 0                          |    |
|    |                | 损毁长度, mm       | GB/T 5455-2014 | ≤150            | 82                         |    |
|    |                | 燃烧滴落物          | GB/T 5455-2014 | 未引起脱脂棉<br>燃烧或阴燃 | 有燃烧滴落物,<br>未引起脱脂棉燃<br>烧或阴燃 |    |
|    | 以              | 下              | 空              | 白               |                            |    |
|    |                |                |                |                 |                            |    |
|    |                |                |                |                 |                            |    |
|    |                |                |                |                 |                            |    |
|    |                |                |                |                 |                            |    |
|    |                |                |                |                 |                            |    |
|    |                |                |                |                 |                            |    |
|    |                |                |                |                 |                            |    |
|    |                |                |                |                 |                            |    |
|    |                |                |                |                 |                            |    |
|    |                |                |                |                 |                            |    |
|    |                |                |                |                 |                            |    |
| 备注 |                |                |                |                 |                            |    |

应急管理部四川消防研究所  
检 验 报 告

报告编号: 2021111347

共 3 页 第 3 页

|        |   |      |   |
|--------|---|------|---|
| 生产单位   | Trevira GmbH                                  |      |   |
| 生产单位地址 | Max-Fischer-Str.11 86399 Bobingen Deutschland |      |   |
| 法人代表   | Klaus Holz                                    | 邮政编码 | / |
| 联系电话   | 13901608057                                   | 传 真  | / |

产品说明:

该制品主要成分为100%Trevira CS阻燃涤纶纤维纱线。(以上信息由送检单位提供)

样品按GB 8624-2012第5.2.2条规定水洗20次。

样品照片:



检验地点: 四川省都江堰市学府路358号。(以下空白)

|    |  |
|----|--|
| 备注 | 本试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关, 不能将其作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据 |
|----|--|